



### INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Luca Sivori  
Telefono 0108688053  
Fax 0108688053  
Mobile 3498237788  
E-mail lusivori@libero.it  
pec luca.sivori@epap.sicurezza postale.it  
Nazionalità Italiana  
Data di nascita 06/03/1973

### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- data 26 ottobre 1999
- Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Genova
- Corso di Laurea e ramo Geologia applicata e ambientale
- Qualifica conseguita Laurea in Scienze Geologiche

### ABILITAZIONI PROFESSIONALI

- 17 ottobre 2003 Esame di Stato per l'abilitazione al libero esercizio della professione di geologo
- 15 gennaio 2004 Iscrizione all'Ordine Regionale dei Geologi della Liguria al n° AP495
- 26 maggio 2018 Abilitazione – Lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
- 09 giugno 2018 Abilitazione – Preposto con funzione di sorveglianza dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi

### ATTIVITA' PROFESSIONALE

- **Golder Associates Geoanalysis s.r.l. 2000-2001**  
Collaboratore con incarico di responsabile nei cantieri ambientali finalizzati alla ricerca di inquinanti, realizzazione di pozzi di monitoraggio e di Air Sparging, esecuzione di campagne di Gas Survey
- **Stone s.r.l. 2001-2003**  
Collaboratore con incarico di supervisore per la posa in opera di strumentazione di monitoraggio geotecnico-strutturale, acquisizione ed interpretazione dati presso i cantieri "Metrogenova" - progetto metropolitana di Genova
- **Studio Associato di Geologia tecnica e ambientale Chiavari 2002-2005**  
Collaboratore in campo geologico applicativo su numerose indagini geologico-geotecniche a supporto di progetti di ingegneria civile, pianificazione territoriale e difesa del suolo

### ATTIVITA' DI DOCENZA

**Dipartimento di Scienze dell'Antichità, del Medioevo e Geografico – Università degli Studi di Genova**  
Attività seminariale e docenza su tematiche relative alla pericolosità geomorfologica in rapporto alla fruizione turistica del territorio

**Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita – Università di Genova**  
Attività di docenza su tematiche relative alla definizione della pericolosità geomorfologica in ambiente montano.

**Relatore Convegni "Rischi Naturali: conoscere per prevenire"** svoltosi nell'ambito delle Giornate internazionale della Guida Turistica 2013

**ISST Firpo-Buonarroti – Istituto Tecnico Geometri**  
Attività di docenza nell'ambito del corso di Geologia Applicata e Gestione del Territorio (2013-2015)

**Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile**  
Attività di docenza nell'ambito del corso di Geometri del Mare per il corso di Geologia e Geologia Marina (2015-2017)

**INCARICHI E CONSULENZE****Comune di Busalla**

Membro effettivo della Commissione Edilizia comunale nel triennio 2006/2009

**Comune di Camogli**

Membro effettivo della Commissione Edilizia comunale 2014/2016

**Ordine Regionale Geologi Liguria**

Consigliere con incarico di Tesoriere nel quadriennio 2017/2021

**PRINCIPALI COMMITTENTI  
ENTI PUBBLICI**

ARPA Liguria

ASL 3 Genovese

Aster Spa

A.O. Ospedale S. Martino e Cliniche Universitarie Convenzionate

Comune di Camogli

Comune di Campomorone

Comune di Borghetto Vara

Comune di Genova

Comune di Portofino

Comune di Santa Margherita Ligure

Comune di Sant'Olcese

Comune di Sori

Ente Parco Aveto

Ente Parco di Portofino

Ministero Dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato per la Liguria

**PRIVATI**

Aleppo srl

Benfante Group srl

Borghi Drill srl

Cave di Frisolino srl

Calce Rapallo srl

Grand'Hotel dei Castelli 2000 S.r.l

Golf Rapallo srl

La Portofinese Srl

M3D Costruzioni Speciali srl

Mp Facility Spa

1881 Real Estate Investments Limited srl

Sielte Spa

SECH - Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A

Trobi Service srl

Valorizzazioni Immobiliari srl

Vodafone srl

Wiish srl

Zaffiro Costruzioni Spa

**STUDI E SOCIETA' DI INGEGNERIA**

Studio Brandolini Gallizia – Milano

Studio Geol. Canepa Robbiano – Chivari

Studio Ing. Coniglio – Casarza Ligure

Studio BRV – Genova

Studio Geol. Brancucci – Savona

Studio Geol. Delucchi &amp; Maldotti - Genova

Studio Arch. Ferrera – Genova

Studio Arch. Marchiò – Bogliasco

**PUBBLICAZIONI**

Studio Geol. Moracchioli – Castelnuovo Magra  
 Studio Ing. Zunino – Genova  
 Studio Epta Consult Scrl – La Spezia

A.Benedettini, P.Cresta, F.Faccini, M.Sciutti, L.Sivori (2006) – Ambiente carsico e fruizione geo-turistica. La Tana di Cà Fregghè (Li 254 GE) – Alta Val Graveglia - Liguria Orientale. Atti Convegno “Geologia e Turismo”, Bergamo (2006)  
 A.Benedettini, F.Faccini, L.Perasso, L.Sivori (2007) – Valorizzazione speleologica di un sito di interesse comunitario – L’area carsica del M. Verruga – Appennino Ligure. Atti Convegno “Geologia e Turismo”, Bologna (2007)

**PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI**

- 2021 **Comune di geNOVA**  
 Consolidamento tratto di viabilità della Val Varenna a seguito movimento franoso - Genova  
*Indagini geologiche*
- 2021 **Comune di Arenzano**  
 Messa in sicurezza porzione di scarpata a valle di Via Lerone - Arenzano  
*Indagini geologiche*
- 2021 **IRE Spa**  
 Rifacimento e riqualificazione piazza Chiabretta - Savona  
*Indagini geologiche – Preliminare - Definitivo*
- 2020 **Comune di Portofino**  
 Mitigazione rischio per caduta blocchi rocciosi sopra viabilità - Portofino  
*Indagini geologiche – Progettazione*
- 2020 **Arimondo srl**  
 Realizzazione nuovo capannone industriale - Rapallo  
*Indagini geologiche – Indagini ambientali*
- 2020 **Comune di Portofino**  
 Riqualificazione passeggiata dei Baci - Portofino  
*Indagini geologiche – Rilievi – Progettazione -DL*
- 2020 **SECH - Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A.**  
 Progetto per l’ampliamento della palazzina ex Montital e realizzazione nuovo varco - - Genova Porto  
*Indagini geologiche – esecutivo*
- 2020 **Comune Spotorno**  
 Adeguamento PUC Comunale – Villanova Albenga  
*Indagini geologiche*
- 2020 **Comune Villanova Albenga**  
 Adeguamento PUC Comunale – Villanova Albenga  
*Indagini geologiche*
- 2020 **Camping Caravan Vesima**  
 ATP per movimento franoso e consolidamento scarpata sottostante l’autostrada - Vesima  
*Indagini geologiche – Rilievi geologici*
- 2020 **Amministrazione Golf le Colline del Gavi**  
 Bonifica movimento franoso e consolidamento scarpata - Tassarolo  
*Indagini geologiche – Rilievi*
- 2020 **Città Metropolitana di Genova**  
 Realizzazione di pompa di calore per riscaldamento piscine Ronco Scrivia – Ronco Scrivia  
*Indagini geologiche – Indagini idrogeologiche*
- 2020 **Amministrazione Castello Tassarolo**  
 Bonifica movimento franoso e consolidamento fronte sottostante il Castello - Tassarolo  
*Indagini geologiche – Rilievi – Progettazione -DL*
- 2020 **Comune di Portofino**  
 Bonifica movimento franoso in località Niasca - Portofino  
*Indagini geologiche – Rilievi – Progettazione -DL*

- 2020 **Comune di Sori**  
Consolidamento pareti rocciose lungo la viabilità comunale – Sori  
*Indagini geologiche - Progettazione - DL*
- 2020 **Comune di Lignano Sabbiadoro**  
Indagini ristrutturazione e riqualificazione zona Piazza Gregorutti – Lignano Sabbiadoro  
*Indagini geologiche – Preliminari, definitive ed esecutive; indagini idrauliche*
- 2019 **Comune di Genova**  
Indagini realizzazione nuovo tempio crematorio presso il cimitero di Genova Bolzaneto e Staglieno - Genova  
*Indagini geologiche - Preliminare*
- 2019 **Comune di Portofino**  
Consolidamento strada a seguito crollo muro in località San Sebastiano - Portofino  
*Indagini geologiche - Rilievi*
- 2019 **Emmebi Consolidamenti Srl**  
Valutazione sulle condizioni di stabilità della parete rocciosa soprastante via al Deserto, nel territorio comunale di Varazze - Genova  
*Indagini geologiche - Rilievi*
- 2019 **Comune di Campomorone**  
Indagini geologiche e redazione relazione geologica esecutiva a supporto del progetto dei lavori di consolidamento della sede stradale lungo Via Madonna delle Vigne, Via Brenia e Via San Giuseppe nel Comune di Campomorone - Genova  
*Indagini geologiche*
- 2019 **Comune di Santa Margherita Ligure**  
Intervento di ripristino e riqualificazione della passerella pedonale, sita lungo la S.P. n°227 per Portofino, tratto Cervara – Paraggi, a seguito dei danni conseguenti la mareggiata del 29 ottobre 2018  
*Indagini geologiche*
- 2019 **ASL3 Genovese**  
P.O. Villa Scassi di Genova Sampierdarena – Realizzazione di nuovo solaio sottotetto presso Padiglione 8 e opere interne di risanamento per collocazione SPDC  
*Indagini geologiche e geofisiche*
- 2019 **Soc. La Portofinese S.r.l**  
Installazione impianto eolico temporaneo ai fini di possibili monitoraggi in grado di valutarne la resa e funzionalità in conformità: DPR 31/2017 nel Comune di Portofino -Genova  
*Indagini geologiche*
- 2019 **Comune di Portofino**  
Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza delle strade pedonale Portofino Paraggi e della Strada Provinciale n.227, nel Comune di Portofino - Genova  
*Indagini geologiche – progettazione - DL*
- 2019 **Soc. La Portofinese S.r.l**  
Interventi d'ingegneria naturalistica a seguito eventi franosi, immobile denominato “Mulino del Gassetta”, Comune di Portofino – Genova  
*Indagini geologiche – progettazione - DL*
- 2018 **SECH - Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A.**  
Progetto per la posa in opera di una Torre Faro e la realizzazione di cavidotto per alimentazione - Ponte Caracciolo - Genova Porto  
*Indagini geologiche – esecutivo*
- 2018 **Comune di Camogli**  
Interventi di adeguamento dell'accessibilità all'interno del territorio comunale - realizzazione ascensori e marciapiedi in Comune di Camogli - Genova  
*Indagini geologiche - esecutivo*
- 2018 **Comune di Camogli**  
Ispezioni in parete finalizzate alla messa in sicurezza dei fronti rocciosi sottostanti il cimitero comunale ed il belvedere “Gente di Mare” in Comune di Camogli - Genova  
*Rilievi geologici*
- 2018 **Epta Consult Scrl**  
Rilievo geologico geomeccanico e stese simiche in parete lungo il versante sottostante il cimitero di Monterosso al Mare – La Spezia  
*Indagini geologiche e sismiche*

- 2018 **Comune di Camogli**  
Ispezioni e valutazioni all'interno di alcune tombature nel territorio comunale di Camogli - Genova  
*Indagini*
- 2018 **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Oo.Pp. Piemonte - Valle D'aosta - Liguria**  
Verifiche sismiche finalizzate alla compilazione e sottoscrizione delle schede di vulnerabilità della Caserma Guardia di Finanza "Pizzanelli E Zaccagnino"  
*Indagini geologiche e sismiche*
- 2018 **Zaffiro Costruzioni Spa**  
Realizzazione di residenza per anziani in via Borzoli – Area ex Bodrato -nel Comune di Genova  
*Indagini geologiche - esecutivo*
- 2018 **ASL3 Genovese**  
Prestazioni professionali relative ad indagini e relazione geologica esecutiva di I livello all'interno di alcuni plessi ospedalieri Genova  
*Indagini geologiche - esecutivo*
- 2018 **Circolo Golf e Tennis - Rapallo**  
Realizzazione di nuova copertura deposito Kart presso il Circolo Golf e Tennis Rapallo nel Comune di Rapallo - Genova  
*Indagini geologiche*
- 2018 **Panarello Dolciaria Spa**  
Indagini finalizzate alla proposta di ripermetrazione di una porzione di versante classificata in frana quiescente nel Piano di Bacino Stralcio del T. Bisagno in località San Pantaleo nel Comune di Genova  
*Indagini geologiche*
- 2018 **Cooperativa Devetro 2000 a r.l.**  
Interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria pista di discesa Cazzola nel comprensorio sciistico Alpe Devero Comune di Baceno - Verbania  
*Indagini geologiche*
- 2018 **Ministero per i beni e le attività culturali -Polo Museale della Liguria**  
Verifica del rischio sismico, riduzione della vulnerabilità, restauro – Museo Preistorico dei Balzi Rossi Ventimiglia -Imperia.  
*Indagini geologiche e sismiche*
- 2018 **Sig.ra Vittoria Trossi**  
Interventi di messa in sicurezza versante roccioso, in via Paraggi a Monte, nel Comune di Santa Margherita Ligure - Genova  
*Progettazione geologica e DL*
- 2018 **Comune di Camogli**  
Interventi di miglioramento della sosta e delle percorribilità lungo Via Molfino nel Comune di Camogli (Genova)  
*Indagini geologiche*
- 2018 **Comune di Camogli**  
Interventi di messa in sicurezza della porzione di versante instabile a monte di Via Molfino nel tratto prossimo al Vallone dell'Acqua Fredda - Comune di Camogli - Genova  
*Indagini geologiche - esecutiva*
- 2018 **ARPA Liguria**  
Verifica dell'impianto a teleferica sul t. argentina in località Merelli Comune di Taggia - Imperia  
*Indagini geologiche*
- 2018 **Provincia di Genova**  
Valutazione vulnerabilità sismica, indagini preliminari e progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell'edificio scolastico "IIS Marsano Bernardo" – Genova  
*Indagini geologiche*
- 2018 **Zaffiro Costruzioni Srl**  
Realizzazione di residenza per anziani in Via Padre Semeria civ.5 – Genova  
*Indagini geologiche -esecutivo*
- 2018 **Comune di Camogli**  
Interventi di messa in sicurezza della porzione di versante a monte di Via Molfino nel tratto prossimo al Vallone dell'Acqua Fredda a seguito del movimento franoso che ha interessato

- l'area - Comune di Camogli (Genova)  
*Indagini geologiche – esecutivo - DL*
- 2018 **BRC Spa**  
 Realizzazione di edificio industriale Benefis tra via Giovanni da Verrazano 12 e via Lungo Bisagno sponda sinistra nel Comune di Genova  
*Indagini geologiche*
- 2018 **Comune di Camogli**  
 Programma per la accessibilità pedonale nel centro di Camogli - eliminazione delle barriere architettoniche - Realizzazione di impianti pubblici ascensori  
 Ascensore da Via XX Settembre a Via Bettolo, Camogli  
*Indagini geologiche*
- 2018 **Aleppo Srl**  
 Interventi di ristrutturazione presso l'edificio di proprietà in Località Vessinaro civ. 2 nel Comune di Portofino (Genova)  
*Indagini geologiche*
- 2018 **Comune di Portofino**  
 Interventi di ripristino e messa in sicurezza di alcuni tratti di pedonale all'interno del parco di Castello Brown nel Comune di Portofino (Genova)  
*Esecutivo e DL*
- 2018 **Comune di Camogli**  
 Esplorazione e valutazioni sulle condizioni di conservazione della tombinatura del T. Gentile e della tombinatura sottostante Via Pissorella nel Comune di Camogli (Genova)  
*Rilievi geologici*
- 2018 **Banca Passadore & C. Spa**  
 Riqualificazione igienico sanitaria di manufatto ad uso commerciale in Via Roma – Comune di Portofino  
*Indagini geologiche*
- 2018 **Sig.ra Carla Signoris**  
 Permesso a costruire per realizzazione parcheggio interrato e piscina in via Bosio civ.11, nel Comune di Genova  
*Indagini geologiche*
- 2018 **Comune di Camogli**  
 Esplorazione e valutazioni sulle condizioni di conservazione della tombinatura sottostante Via Castagneto nel Comune di Camogli (Genova)  
*Rilievi geologici*
- 2018 **Comune di Sori**  
 Progetto definitivo di manutenzione straordinaria di carattere strutturale ai ponti del territorio comunale di Sori Ponte carrabile in frazione Lago – Strada comunale Sori – Lago -Canepa  
*Indagini geologiche*
- 2018 **Sig. Domenico Dolce**  
 Manutenzione straordinaria per rifacimento muro di contenimento in Via alla Penisola, nel Comune di Portofino (Genova)  
*Indagini geologiche -Esecutivo*
- 2018 **Comune di Camogli**  
 Intervento per la rimozione della situazione di pericolo verificatasi in località Migliaro lungo la strada comunale nonché nell'alveo del rio Migliaro e per le murature in sponda sinistra - località Migliaro nel Comune di Camogli (Genova)  
*Indagini geologiche - Esecutivo*
- 2018 **Comune di Portofino**  
 Interventi di riqualificazione della Passeggiata dei Baci nel Comune di Portofino (Genova)
- 2018 **Agenzia del Demanio Marittimo**  
 Studio di fattibilità Stabilimenti Industriali Cantieri navali baglietto in Comune di Varazze  
*Indagini geologiche – Preliminare*
- 2017 **Aleppo Srl – Studio Brandolini Gallizia**  
 Sistemazione idraulica ed idrogeologica all'interno della proprietà in località San Sebastiano in Comune di Portofino  
*Indagini geologiche – progettazione e DL -*
- 2017 **Aleppo Srl – Studio Brandolini Gallizia**  
 Sistemazione idraulica ed idrogeologica all'interno della proprietà in località San Sebastiano in Comune di Portofino

- Indagini geologiche – progettazione e DL -*
- 2017 **Ministero Dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo**  
 Indagine geologica e geomorfologica per la valutazione delle condizioni di dissesto lungo il percorso pedonale per il sito monumentale di San Venerio Isola del Tino – Spezia  
*Indagini geologiche - esecutivo*
- 2017 **ASL3 Genovese**  
 Realizzazione di pensilina nell'ambito della riqualificazione del Padiglione 10 Medicina Nucleare Villa Scassi Genova  
*Indagini geologiche - esecutivo*
- 2016 **Grand'Hotel dei Castelli 2000 srl - Milano**  
 Sistemazione e messa in sicurezza parete rocciose a monte della viabilità principale Via Queirolo nel Comune di Sestri Levante
- 2016 **Comune di Sori**  
 Sistemazione parete rocciose a monte della viabilità principale loc. Teriasca – Sori  
*Indagini geologiche - esecutivo*
- 2016 **Comune di Genova**  
 Sistemazione idrogeologica piazzale di parcheggio in via Calda– Genova  
*Indagini geologiche*
- 2016 **Comune di Mezzanego**  
 Indagini sismiche e rilievo fronte in frana Val Carnella– Mezzanego  
*Indagini geologiche e sismiche*
- 2015 **Comune di Sori**  
 Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza argini del T. Sori in loc. Rovere – Sori  
*Esecutivo e direttore dei lavori*
- 2015 **Comune di Sori**  
 Valutazione delle condizioni di stabilità delle pareti rocciose nel territorio comunale di riconosciuta pericolosità e relativa zonizzazione in termini di suscettività al dissesto - Comune di Camogli  
*Indagini geologiche*
- 2015 **Comune di Genova**  
 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del parco comunale di Villa Banfi in Genova - Via Pegli civ. 39  
*Indagini geologiche - esecutivo*
- 2014 **Comune di Camogli**  
 Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza versante a monte di Via Molfino - Camogli  
*Esecutivo e direttore dei lavori*
- 2014 **IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST**  
 Polo Oncologico: nuova accessibilità ai padd. IST sud – Isolamento i e Malattie Complesse e riorganizzazione Piastra Ambulatori e Day Hospital Oncologico  
*Indagini geologiche - definitivo*
- 2014 **Comune di Borghetto Vara – Studio Ing. Tirelli**  
 Intervento in somma urgenza per consolidamento muro perimetrale del nuovo edificio scolastico  
*Indagini geologiche - esecutivo*
- 2014 **Comune di Camogli**  
 Valutazione delle condizioni di stabilità delle pareti rocciose nel territorio comunale di riconosciuta pericolosità e relativa zonizzazione in termini di suscettività al dissesto - Comune di Camogli  
*Indagini geologiche*
- 2014 **M3D Consolidamenti Speciali - Genova**  
 Valutazione della permeabilità del terreno tramite prove di emungimento in pozzi all'interno dell'area di discarica di Scarpino - Genova  
*Indagini geologiche*
- 2014 **Studio Ing. D. Coniglio - Genova**  
 Realizzazione manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del muro di contenimento del terrapieno adibito a parcheggio in Via Francolano - Casarza Ligure  
*Indagini geologiche – esecutivo*
- 2014 **Trebi Service S.r.l. – Sant'Olcese**  
 Demolizione e ricostruzione con ampliamento di capannone industriale fatiscente in Via Antonio Gramsci - Comune di Sant'Olcese

- 2014 *Indagini geologiche – esecutivo*  
**1881 Real Estate Investments limited - Genova**  
 Redazione SUA "Fonte del Diavolo" per realizzazione di n. 5 ville nel Comune di S.Margherita Ligure  
*Indagini geologiche*
- 2014 **Comune di Sant'Olcese**  
 Realizzazione scala per adeguamento a norme di prevenzione incendi per scuola elementare "G. Matteotti" nel Comune di Sant'Olcese  
*Indagini geologiche – esecutivo*
- 2013/2014 **Comune di Portofino**  
 Attività di monitoraggio geotecnico del movimento franoso in località San Sebastiano nel Comune di Portofino  
*Monitoraggio geotecnico*
- 2013 **Vodafone srl - Studio Arch. Ferrera**  
 Bonifica per messa in sicurezza delle strutture metalliche della stazione RBS in Via Serralunga nel Comune di Sant'Olcese  
*Indagini geologiche – esecutivo*
- 2013 **Valorizzazioni Immobiliari S.r.l. – Studio Ing. Coniglio**  
 Risistemazione area esterna e realizzazione posti auto scoperti in Via Ghigliani nel Comune di Genova  
*Indagini geologiche – esecutivo*
- 2013 **Punta del Seglio Costruzioni srl - Genova**  
 Realizzazione di autorimessa interrata con vincolo di pertinenzialità in Via Privata Primavera nel Comune di Rapallo  
*Indagini geologiche – esecutivo*
- 2013 **Rinaldi Petroli srl - Rapallo**  
 Nuova costruzione di fabbricato a destinazione produttiva e logistica in Via San Pietro civ.43 nel Comune di Rapallo  
*Indagini geologiche – preliminare*
- 2013 **Prov. Ligure Ordine Carmelitani Scalzi - Ameglia**  
 Interventi di consolidamento del dissesto che ha interessato la carrabile interna al Monastero di Santa Croce in località Bocca di Magra nel Comune di Ameglia  
*Indagini geologiche – esecutivo e direzione lavori*
- 2012 **Benfante srl - Genova**  
 Realizzazione cisterne e motopompa in via Gramsci nel Comune di Sant'Olcese  
*Indagini geologiche – esecutivo*
- 2012/2013 **Calce Rapallo srl - Rapallo**  
 Demolizione e ricostruzione dell'immobile esistente. – Edificio 6 in località San Pietro di Novella nel Comune di Rapallo  
*Indagini geologiche – esecutivo e direzione lavori*
- 2012 **Borgo Mezzano Società Cooperativa – Studio Ing. Coniglio**  
 Ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso da edifici per l'istruzione ad edifici residenziali in Comune di Mezzanego  
*Indagini geologiche – esecutivo*
- 2012/2013 **Comune di Portofino**  
 Bonifica del dissesto in corrispondenza della porzione di versante a monte della SP 227, in località Paraggi, nel Comune di Portofino)  
*Indagini geologiche – esecutivo e direzione lavori*
- 2012 **Studio Arch. Panella – Santa Margherita Ligure**  
 Realizzazione di fabbricato abitativo unifamiliare in località Arbocò nel Comune di Rapallo  
*Indagini geologiche – esecutivo*
- 2012 **Aleppo Srl – Studio Brandolini Gallizia**  
 Realizzazione di Casa rurale all'interno del fondo agricolo in Comune di Portofino  
*Indagini geologiche – esecutivo*
- 2012 **Comune di Borghetto Vara – Studio Ing. Coniglio**  
 Demolizione e ricostruzione della scuola elementare (ciclo primario) di via XXIV Maggio, nel Comune di Borghetto di Vara  
*Indagini geologiche – esecutivo*
- 2012 **Impresa Pozzi snc - Genova**  
 Adeguamento di Via San Biagio di Val Polcevera (Comune di Genova) fino all'innesto con il



- tracciato della ex Guidovia per il N.S. della Guardia  
*Indagini geologiche*
- 2012 **Cave di Frisolino srl - Ne**  
Relazione sullo stato di fatto delle cavit  naturali all'interno dell'area di cava di calcare in Localit  Costa dei Sergi nel Comune di Ne  
*Indagini geologiche*
- 2012 **Societ  Pancaldi Acquaviva SpA - Livorno**  
Realizzazione di due soppalchi a servizio del fabbricato principale del complesso dei Bagni Pancaldi nel Comune di Livorno  
*Indagini geologiche*
- 2012 **Comune di Genova**  
Realizzazione di nuove serre per la ricollocazione delle collezioni botaniche comunali in Villa Grimaldi nel Comune di Genova  
*Indagini geologiche – esecutivo*
- 2012 **Aster Spa - Genova**  
Intervento di consolidamento di un tratto di Salita Cassinelle nel Comune di Genova  
*Indagini geologiche – esecutivo*
- 2012 **Universit  degli Studi di Genova**  
Realizzazione di un percorso d'emergenza antincendio presso il Polo didattico Albergo dei Poveri in Piazza Emanuele Brignole nel Comune di Genova  
*Indagini geologiche – esecutivo*
- 2012 **Circolo Golf e Tennis Rapallo**  
Realizzazione di veranda vetrata all'interno del Circolo Golf e Tennis Rapallo nel Comune di Rapallo  
*Indagini geologiche – esecutivo*
- 2012 **Comune di Portofino**  
Intervento di consolidamento blocco roccioso nella porzione di versante a monte dell'area portuale nel Comune di Portofino  
*Indagini geologiche – esecutivo e direzione lavori*
- 2012 **Wiish srl- Brescia**  
Progetto di realizzazione di nuovo complesso immobiliare in Via di Creto civ. 31 nel Comune di Genova  
*Indagini geologiche – esecutivo*
- 2012/2013 **Amministrazione Condominio – Arch. Marchi **  
Interventi di consolidamento di una porzione di parete rocciosa a tergo dei fabbricati civ.27, 27a e 29 in Via del Commercio nel Comune di Genova  
*Indagini geologiche – esecutivo e direzione lavori*
- 2012 **Comune di Portofino**  
Intervento di captazione e regimazione della scaturigine idrica in localit  Niasca nel Comune di Portofino  
*Indagini geologiche – esecutivo e direzione lavori*
- 2012 **MP Facility S.p.a - Milano**  
Interventi di consolidamento di una porzione di parete rocciosa a tergo dell'Royal Sporting Hotel sito in Via dell'Olivo 345 nel Comune di Porto Venere  
*Indagini geologiche – esecutivo e direzione lavori*
- 2012 **Sielte Spa - Milano**  
Realizzazione di una rete digitale cellulare a standard ferroviario GSM-R della rete ferroviaria commerciale FS in corrispondenza del nuovo nodo di Bologna ed interventi complementari ed accessori  
*Indagini geologiche – esecutivo*
- 2012 **Circolo Golf e Tennis - Rapallo**  
Intervento di bonifica e riprofilatura di una porzione di versante all'interno dell'area del Golf nel Comune di Rapallo  
*Indagini geologiche – esecutivo e direzione lavori*
- 2011 **Grand'Hotel dei Castelli 2000 srl - Milano**  
Opere di manutenzione straordinaria di muro di contenimento a seguito di ordinanza di rimissione di ripristino dello stato dei luoghi in Via della Cittadella – Sestri Levante  
*Indagini geologiche – esecutivo*
- 2011 **Studio Arch. Bona - Milano**  
Indagini geologiche finalizzate alla definizione dell'impatto sismico globale nell'ambito

- dell'intervento di ristrutturazione ed adeguamento funzionale ad uso dell'Università, dell'ex Albergo dei Poveri in P.zza E. Brignole nel Comune di Genova  
*Indagini geologiche – esecutivo*
- 2011 **Genoa Rent Service S.T.E. srl**  
Costruzione e mantenimento di un impianto di autolavaggio – T. Bisagno - in Via Adamoli nel Comune di Genova  
*Indagini geologiche – esecutivo*
- 2011 **Studio T&A - Genova**  
Realizzazione del sistema di smaltimento delle acque bianche della stazione delle Funivie Savona in Via Loreto nel Comune di Savona  
*Indagini geologiche – esecutivo*
- 2011 **Autopark San Fruttuoso srl - Genova**  
Intervento di ristrutturazione edile con demolizione e successiva ricostruzione sul medesimo sedime del fabbricato per la realizzazione di n. 2 autorimesse private e posti auto sulla copertura carrabile a raso in Via Imperiale nel Comune di Genova  
*Indagini geologiche – esecutivo*
- 2010 **Studio Brenna & Lanini srl - Genova**  
Adeguamento funzionale locali caldaia con utilizzo sottosuolo in Piazza Inferiore di Pellicceria nel Comune di Genova  
*Indagini geologiche – esecutivo*
- 2010 **Hotel La Vigna - Moneglia**  
Realizzazione area mediante riempimento a servizio dell'albergo "La Vigna" in località San Saturnino nel Comune di Moneglia  
*Indagini geologiche – preliminare*
- 2010 **Grand'Hotel dei Castelli 2000 srl - Milano**  
Bonifica del dissesto in corrispondenza della parete rocciosa soprastante Via Queirolo, in prossimità della "Piscina dei Castelli" nel Comune di Sestri Levante  
*Indagini geologiche – esecutivo e direzione lavori*
- 2010/2011 **Sielte Spa - Milano**  
Realizzazione di una rete digitale cellulare a standard ferroviario GSM-R in banda 900 MHz, lungo circa 7500 Km della rete ferroviaria commerciale FS ed interventi complementari ed accessori - Nord Italia  
*Indagini geologiche – esecutivo*
- 2010 **Aster Spa - Genova**  
Rifacimento muro d'argine in Via Canneto di San Desiderio nel Comune di Genova  
*Indagini geologiche – esecutivo*
- 2010 **Gesta Spa - Cavriago**  
Interventi di sistemazione e consolidamento fabbricato Officina Mezzi Provinciali in Via Geirato nel Comune di Genova  
*Indagini geologiche – esecutivo*
- 2010 **Bagni Lido Sas - Rapallo**  
Risanamento conservativo strutturale dei Bagni Lido in Via Garibaldi civ.133 nel Comune di Camogli  
*Indagini geologiche – esecutivo*
- 2010 **Stella S.r.l. - Moneglia**  
Ristrutturazione edilizia ed ampliamento volumetrico ai fini funzionali di fabbricato abitativo e autorimessa pertinenziale interrata in località Comeglio nel Comune di Moneglia  
*Indagini geologiche – esecutivo*

**MONITORAGGIO GEOTECNICO  
IDROGEOLOGICO E STRUTTURALE**

- 2018 **Comune di Fosdinovo**  
Monitoraggio geotecnico inclinometrico in località Giucano nel Comune di Fosdinovo - Massa-Carrara
- 2017 **Studio Geol. Morachioli - Spezia**  
Monitoraggio geotecnico e topografico del versante a valle dell'abitazione di proprietà in via Carpanini in località Maralunga nel Comune di Lerici - Spezia

2017	<b>Amministrazione condominio</b> Monitoraggio geotecnico-strutturale del muro di contenimento antistante l'edificio in Via San Bartolomeo del Fossato civv. 99 e 101, nel Comune di Genova
2015	<b>Studio Geol. Brancucci - Savona</b> Monitoraggio geotecnico dell'area di fondazione del traliccio dell'alta tensione in località "il Tufo" nel Comune di Ligonchio
2015	<b>Studio Geol. Nicchia Migone - Chiavari</b> Monitoraggio geotecnico del settore antistante l'edificio di proprietà in località Paggi, in Comune di Carasco
2014	<b>Gold srl - Milano</b> Monitoraggio geotecnico dell'area di cantiere per la realizzazione di autorimessa interrata in Piazza Raul Nobili in Comune di Santa Margherita Ligure
2014	<b>Parks srl - Genova</b> Monitoraggio geotecnico dell'area di cantiere per la realizzazione di autorimessa interrata in Via Imperiale in Comune di Genova
2014	<b>Consorzio Intercomunale di Malsapello - Rezzoaglio</b> Monitoraggio inclinometrico discarica di RSU in località Malsapello Comune di Rezzoaglio
2014	<b>B.B. Sas - Genova</b> Monitoraggio inclinometrico del terrapieno in via Bari nel Comune di Genova
2013	<b>Comune di Camogli</b> Monitoraggio inclinometrico della discarica, in località in località Allega nel Comune di Camogli
2012	<b>Studio Ass. Geologia Tecnica &amp; Ambientale - Chiavari</b> Monitoraggio inclinometrico dell'area di proprietà Edil Sabema, in località Campi Sportivi in Comune di Bogliasco
2011/2012	<b>M3D Costruzioni Speciali srl - Genova</b> Monitoraggio geotecnico ed idrogeologico del versante in Località Acero in Comune di Borzonasca
2011/2012	<b>Studio Geol. Morachioli - Spezia</b> Monitoraggio inclinometrico ed idrogeologico del versante in frana in Comune Castelnuovo Magra
2010/2011	<b>Parco Aveto</b> Monitoraggio ambientale della cavità naturale Ca Fregghè nel Comune di Ne
2010/2011	<b>Studio Ass. Geologia Tecnica &amp; Ambientale - Chiavari</b> Attività di monitoraggio geotecnico della discarica di inerti in Loc. Vcal Molana nel Comune di Ne

#### STRUMENTAZIONE DELLO STUDIO

- Sismografo DOREMI con amplificatore di segnale per sismica a rifrazione a piccola profondità, completo di tutti gli accessori, compreso apposito programma di calcolo per l'interpretazione dei dati
- Apparecchiatura per rilievi geoelettrici PASI "E2 DIGIT" ad alta sensibilità strumentale per sondaggi elettrici verticali, profili di resistività, sezioni elettriche, potenziali spontanei, completo di tutti gli accessori, compreso apposito programma di calcolo per l'interpretazione dei dati di campagna
- Sonda inclinometrica biassiale modello O.T.R. OG 310/S dotata di centralina di acquisizione dati modello OG 387, servoinclinometri Terratec per tubi inclinometrici da 50 mm a 80 mm completa di sonda testimone, cavi da 50 m e 100 m e programma di calcolo
- Penetrometro oleodinamico semiautomatico modello PAGANI DPM030 comprensivo di n. 15 aste di penetrazione, motore a scoppio 4T, estraattore oleodinamico delle aste, punte a perdere (apertura di 60°), punta a recupero secondo ISSMFE (apertura di 90°)
- Attrezzatura per rilievi di dissesti statici nelle strutture edilizie consistente in n. 1 rilevatore di crepe (crepometro), n. 1 calibro centesimale, n. 1 calibro di "Palmer"